VUE D'ENSEMBLE DES RACLEURS 300PRO

PIÈCES D'USURE

Le remplacement des racleurs usés ou endommagés améliore le flux de l'alimentation et réduit la demande en puissance.

Variante HD (identifiable par l'impression HD)				
Numéro d'article	345pro	360pro	375pro	390pro
LCA109129	4	4	4	4
LCA92911	14	20	28	36
LCA92911	8	10	12	14
LCA93241	6	8	10	12



Variante standard				
Numéro d'article	345pro	360pro	375pro	390pro
LCA109129	4	4	4	4
LCA97955	12	16	22	28
LCA92911	10	14	18	22
LCA93241	6	8	10	12



1 x vis à tête hexagonale 19M10030 et 1 x rondelle frein LCA129294 sont nécessaire par racleur.







Pour plus d'informations sur les racleurs et la maintenance en général, regardez la vidéo suivante:

Pour les informations actuelles sur les kits, veuillez visiter Kemper Plus sur notre site en ligne www.kemper-stadtlohn.de

État Feb-24