RÄUMER ÜBERSICHT 300PRO

VERSCHLEIß-TEILE

Rechtzeitiges erneuern verbrauchten oder beschädigten Räumer verbessert den Gutfluss und reduziert den Kraftbedarf.

HD Variante (erkennbar anhand des HD Drucks)				
Artikelnummer	345pro	360pro	375pro	390pro
LCA109129	4	4	4	4
LCA92911	14	20	28	36
LCA92911	8	10	12	14
LCA93241	6	8	10	12



Standardvariante				
Artikelnummer	345pro	360pro	375pro	390pro
LCA109129	4	4	4	4
LCA97955	12	16	22	28
LCA92911	10	14	18	22
LCA93241	6	8	10	12



Pro Räumer wird 1 x Schraube 19M10030 und
1 x Federring LCA129294 benötigt.







Nähere Informationen zu Räumern und der Wartung generell finden Sie in diesem Video:

Für aktuelle Informationen zu Bündeln besuchen Sie bitte Kemper Plus auf unserer Homepage www.kemper-stadtlohn.de

Stand Aug-23