

Datum 1 september 2005

Nummer 01 – 2005

Produkt Linie Mähvorsatz



Spitzen verschlissen?

Kein Problem KEMPER bietet Aufschweißspitzen



Einfache Montage:

Alte Spitzen reinigen und neue Spitzen oben und unten anschweißen.

Nicht seitlich in Drehrichtung verschweißen damit eine scharfe Kante erhalten bleibt. Diese dient gleichzeitig als Räumler.

Bestellen Sie:

(LCA) 90654 Zahn rechts drehend

(LCA) 90655 Zahn links drehend

(LCA) Spitzen sind je zu 2 Stück verpackt

Einsetzbar für:

Typ: 300 er Serie
M6008, M 7510
M4500

Baujahr: alle