


RACLEURS DE TAMBOURS TRANSVERSAUX

kemper
KIT
d'amélioration

Adaptation à la version de série 2016

Les modèles jusqu'au numéro de série 126664 peuvent être adaptés à la nouvelle version. Les racleurs évitent les bourrages et les enchevêtrements sur les tambours de convoyage transversal.

Recommandation: Ne modifiez que les tambours intérieurs du convoyage transversal.



Temps de montage:

environ 12 h



Contenu:

- Toutes les pièces nécessaires pour le kit
- Manuel de montage



Pour un usage correct, veuillez lire le manuel d'utilisation

Type de machine	Numéro de kit	Info
Serie 300plus	LCA113701	LCA113702